

Российская Федерация
Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведенном обследовании объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4»

ГО ЗАТО город Межгорье Республики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан,

г. Межгорье, ул. Комсомольская, 33а

г. Межгорье

2025 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Ведомственные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация объединенных наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСР - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха

- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2704,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1991 г., последнего капитального ремонта: 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г, капитального – 2026 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ ЦРР-Д/С № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта ЗАТО г. Межгорье Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, дом 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 1,5 до 8 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _____
-
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 280 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет;
- 3.2.2 время движения (пешком): нет;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

- 3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемый;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ

/ Ротов О. Л.

«14» 03 2025 г.



Утверждаю
Председатель комиссии

/ С.Н. Якимович

«14» 03 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Межгорье

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«14» марта 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2704,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 11085 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1991 г., последнего капитального ремонта: 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г, капитального – 2026 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ ЦРР-Д/С № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование дошкольное

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет;
 - 3.2.2 время движения (пешком): нет;
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;
 - 3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемый;
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть;
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)		№ 1.1- 1.3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		№ 2.1- 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		№ 3.1- 3.9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		№ 4.1- 4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		№ 5.1- 5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г, С)		№ 6.1- 6.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан», находящийся по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением слуха; недоступен для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг. в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Объект доступен условно (ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Башкирской региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата):* не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 6 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 32 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Заместитель председателя
комиссии

Заведующей хозяйством Туманкузина Ф.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Раля Габделхаевна


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото № 1.1	Кнопка звонка установлена на ненормативной высоте 1,54 м и не контрастна по отношению к прилегающей поверхности.	К, С	Кнопку звонка следует установить на высоте 0,85–1,1 м. Обеспечить контрастность кнопки звонка по отношению к прилегающей поверхности. (п. 6.4.2, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				 Фото № 1.2	Ненормативная ширина проема калитки 0,83 м.	К	Рекомендовано оборудовать калитку с шириной полотна не менее 0,9 м для беспрепятственного прохода людей, передвигающихся на кресле-коляске.	Текущий ремонт
					В проеме калитки имеется порог высотой 0,065 м.	К	Следует устранить или компенсировать перепад высот. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

					Перед калиткой отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация.	С	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (указателями глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от препятствия) или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Отсутствуют указатели направления ко входу в здание.	Все	Следует установить указатели направления, указывающие путь ко входу в здание. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют парковочные места для автотранспорта инвалидов.	Все	Направить обращение в местную администрацию с целью выделить не далее 50 м от входа и обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и	Организационные мероприятия	

							ГОСТ Р 52290 не менее 1 парковочного места для людей с инвалидностью. (п. 5.2.1; 5.2.2 СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)		Фото № 1.1-1.3	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения пути движения по территории недоступны.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание


МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а

Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото № 2.1	Лестница состоит из ступеней разной высоты – от 0,12 до 0,24 м.	О, С	Переоборудовать лестницу, обеспечив одинаковую высоту ступеней. Ступени должны иметь высоту от 0,12 до 0,15 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				 Фото № 2.2	Поручни имеют ненормативную форму и ненормативное завершение.	О, С		

						<p>Завершающие части поручней должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; п. 5.3.6 ГОСТ Р 51261-2022)</p>	
				<p>Перед лестницей отсутствуют наземные тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p>	С	<p>На расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестницы следует обустроить предупреждающую информацию посредством применения тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке глубиной 0,5-0,6 м) или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875)</p>	Текущий ремонт
				<p>Краевые ступени</p>	С	<p>На проступи краевых</p>	Текущий

				лестницы не выделены цветом либо фактурой.		ступеней лестницы следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени должно быть не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус.	К	Оборудовать пандус в соответствии с СП 59.13330.2020. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка	есть					
2.4	Двери (входные)	есть		Ненормативная ширина дверного полотна входной двери 0,86 м. В дверном проеме имеется ненормативный порог высотой 0,05 м.	К К	Обеспечить ширину дверного полотна входной двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) Следует компенсировать перепад высот в дверном проеме, обеспечив высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Текущий ремонт

				 <p>Фото № 2.4</p>	<p>Цвет дверной ручки не контрастен по отношению к цвету двери.</p> <p>Отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация перед входной дверью.</p>	<p>С</p> <p>С</p>	<p>Следует обеспечить контрастность цвета дверной ручки к цвету двери. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>На расстоянии 0,9 м (на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению) до входа установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине дверного проема. Указатели с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; п. 4.3.2 Таблица 4 ГОСТ Р 52875)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
2.5	Тамбур	есть		 <p>Фото № 2.5</p>	<p>Отсутствует тактильно-контрастная предупреждающая информация перед дверью тамбура.</p>	<p>С</p>	<p>На расстоянии 0,9 м (на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению) до входа установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию</p>	<p>Текущий ремонт</p>

					предупреждения на покрытии пешеходных путей, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине дверного проема. Указатели с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020; п. 4.2.2. ГОСТ Р 52875-2019).		
				Ненормативная ширина рабочей створки двери тамбура.	К	Следует заменить дверные полотна на нормативные. При двухстворчатых дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует нормативная тактильная табличка для обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи МГН.	Все	Над кнопкой вызова персонала разместить знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ» (рис. Г1, Таблица Г.1, Приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		Фото № 2.1-2.5	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: входы в здание доступны частично инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития, доступны условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения входы в здание недоступны.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 3.1	На путях движения в здании имеются ковровые покрытия, не закрепленные к полу, что может создать помеху при движении МГН.	Все	Ковровые покрытия на путях движения следует плотно закреплять, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото № 3.2	Лестницы состоят из ступеней разной высоты в пределах одного марша: от 0,045 до 0,16 м.	О, С	Обеспечить одинаковую высоту 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м) всем ступеням в пределах одного марша лестниц. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					Поручни для взрослых расположены на ненормативной высоте 1,19 м.	О, С	Оборудовать поручни для взрослых на высоте 0,9 м. (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				 <p>Фото № 3.3</p>  <p>Фото № 3.4</p>  <p>Фото № 3.5</p>	<p>Краевые ступени лестниц не выделены цветом или фактурой.</p> <p>Перед лестницами отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p>	<p>С</p> <p>С</p>	<p>На проступи краевых ступеней лестничных маршей следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, например, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени должно быть не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)</p> <p>На участках пола на основных путях движения перед лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; приложение А ГОСТ Р 52875)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	

3.5	Дверь	есть		 <p>Фото № 3.6</p>  <p>Фото № 3.7</p>	<p>Ненормативные пороги в дверных проемах на путях движения и эвакуации от 0,04 м до 0,21 м.</p> <p>Перед дверными проемами отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели.</p> <p>Двери на путях эвакуации не контрастны по отношению к прилегающим стенам, дверные ручки не контрастны по отношению к цвету фона двери.</p>	<p>К</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>Обеспечить высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p> <p>На участках пола на основных путях движения перед дверными проемами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; приложение А, рис. А3 ГОСТ Р 52875)</p> <p>Обеспечить контрастность дверей относительно прилегающих стен, а дверных ручек – относительно цвета дверей. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		 <p>Фото № 3.8</p>	<p>Ни один эвакуационный выход в здании не доступен для МГН.</p>	<p>Все</p>	<p>Обеспечить доступность для МГН хотя бы одного эвакуационного выхода. Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. (п. 6.2.19, 6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p>

				 <p>Фото № 3.9</p>	<p>Краевые ступени эвакуационных лестниц не обозначены цветом или фактурой.</p>	<p>О, С, Г, У</p>	<p>На проступи верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, следует нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. (п. 6.2.29, 6.2.8 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p>
					<p>Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастны к окружающей среде.</p>	<p>О, С, Г, У</p>	<p>Обеспечить контрастность поручней лестниц на путях эвакуации с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p>

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		Фото № 3.1-3.9	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания и пути эвакуации доступны частично для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения пути движения внутри здания и пути эвакуации недоступны.

I Результаты обследования:


4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 4.1  Фото № 4.2	Информирующие обозначения кабинетов и дверей в группе не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Перед входами кабинеты и группы следует установить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения. Тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

					Ненормативная высота порогов в дверных проемах в кабинеты и группы до 0,04 м.	К	Обеспечить высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	 <p>Фото № 4.3</p>  <p>Фото № 4.4</p>  <p>Фото № 4.5</p>	<p>Информирующие обозначения залов не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).</p> <p>Рабочие створки дверей в залы имеют ненормативную ширину 0,6 м.</p> <p>Ненормативная высота порога дверей в залы 0,025 м.</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>Перед входами в залы установить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения. Тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)</p> <p>Обеспечить ширину дверных полотен в залы не менее 0,9 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p> <p>Обеспечить высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>	

4.3	Жилые комнаты временного пребывания – спальни	есть		 <p>Фото № 4.6</p>	Расстановка мебели в спальнях не соответствует требованиям нормативных документов по ширине прохода между элементами интерьера.	К, О	Планировочные решения жилых комнат для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, около кровати, перед шкафами и окнами. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабины индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		Фото № 4.1-4.6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения зоны целевого назначения здания недоступны.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 <p style="text-align: center;">Фото № 5.1</p>	Около дверей в туалетные комнаты отсутствуют визуальные и тактильные информационные таблички.	С	У дверей туалетных комнат следует установить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019)	Текущий ремонт
				 <p style="text-align: center;">Фото № 5.2</p>	Размеры и оборудование кабинок в туалетных комнатах групп не соответствуют требованиям	К, О		

			 <p>Фото № 5.3</p>  <p>Фото № 5.4</p>  <p>Фото № 5.5</p>  <p>Фото № 5.6</p>  <p>Фото № 5.7</p>	<p>нормативных документов.</p> <p>Умывальники в некоторых группах оборудованы кранами с отдельным управлением горячей и холодной водой.</p>	<p>К, О</p>	<p>санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане 1,65 × 2,2 м, универсальные кабины – 2,2 × 2,25 м.</p> <p>В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>Возле унитаза и раковины в доступной кабине установить стационарные и откидные опорные поручни. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)</p> <p>Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Текущий ремонт</p>
--	--	--	--	---	-------------	--	-----------------------

					В туалетных комнатах отсутствуют крючки для принадлежностей.	Все	В кабине сбоку от унитаза следует установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Крючки должны быть контрастного цвета по отношению к цвету стены. (п. 6.3.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Принятие гигиенических процедур осуществляется с помощью персонала.			Не нуждается
5.3	Бытовая комната – раздевалки в группах	есть			Замечаний нет.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система тревожной сигнализации.	Все	Санитарно-гигиенические помещения оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Оборудовать кнопку вызова персонала на высоте от 0,8 до 1,1 м на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения. Кнопка должна быть контрастного цвета по отношению к цвету стены. (п. 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)		Фото № 5.1-5.7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: туалетные комнаты доступна частично для инвалидов с нарушением слуха и для инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата туалетные комнаты доступны условно. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, и для инвалидов с нарушением зрения туалетные комнаты недоступны.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ЦРР-д/с № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а
Наименование и адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов.	Все	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса	Организационные мероприятия

						зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть		 <p>Фото № 6.1</p>	Мнемосхема объекта имеется. Отсутствует наземная/напольная тактильно-контрастная информация на путях движения по территории и внутри	С	В общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми	Текущий ремонт

					здания.	<p>лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. Перед лестницами и дверными проемами в помещении по ходу движения следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875 – тактильный указатель (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) глубиной от 0,05 м до 0,06 м, шириной равной ширине проема.</p> <p>Указатели устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестницы; - перед дверным проемом если дверь открывается на себя – на расстоянии, равном ширине полотна двери; - перед дверным проемом если дверь открывается от себя – на расстоянии 0,3 м от положения двери в закрытом состоянии (п. 5.1.10; 6.2.3 СП 59.13330.2020; п. 4.2.2; 4.3.2 Таблица 4 ГОСТ Р
--	--	--	--	--	---------	--

						52875)	
6.4	Интернет-ресурс		 <p>Фото № 6.2</p>	<p>На сайте https://skazkads4.edu-rb.ru/ отсутствует информация о доступности общественного транспорта к объекту и самого объекта.</p>	Все	<p>Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того, чтобы приехать на объект и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о доступности объекта; - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов для людей с инвалидностью (при их наличии); - о наличии ассистивных технологий и устройств; - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме. <p>(п. 6.5.3 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Организационные мероприятия</p>

ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	Все	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия
-------------------------	--	--	--	---	-----	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г, С)		Фото № 6.1- 6.2	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с нарушением слуха система информации на объекте недоступна.

Согласовано
Председатель БРО ВОИ

/ О.Л. Ротов

« 03 » 2025 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

/ С.Н. Якимович

« 14 » марта 2025 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 2704,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 11085 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1991 г., последнего капитального ремонта: 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г., капитального – 2026 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. *Название организации (учреждения)*, (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 4» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан; МАДОУ ЦРР-Д/С № 4 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта ЗАТО г. Межгорье Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, дом 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 1,5 до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 280 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет;
- 3.2.2 время движения (пешком): нет;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да;
- 3.2.4 Перекрестки: да, нерегулируемый;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности: Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан», находящийся по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, дом 33а, доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением слуха; недоступен для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2025 - 2030 гг.

в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, согласование с Башкирской региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» марта 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «14» апреля 2025 г.
3. Решения Комиссии от «14» апреля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830092

Владелец Якимович Светлана Николаевна

Действителен с 06.11.2025 по 06.11.2026